

广州东华职业学院 A16 教学楼项目课室门，防火门 工程采购需求公开征集的公告

一、项目概况：广州东华职业学院 A16 教学楼项目防火门及课室门工程，现场门框已安装完成，门扇及其配件未安装，地下室个别门框未安装完成，现邀请有能力提供质量合格货物的供应商参与本项目的采购需求征集

二、需求清单：(工程门类别、工程量见下表)

	编号	等级	门框尺寸		数量 (樘)	面积 (m ²)	单价 (元/m ²)	金额 (元)	备注
			宽	高					
钢质防火门扇	FM 丙 0619	丙	600	1900	5	5.7			2 层
钢质防火门扇	FM1221 甲	甲	1200	2100	13	32.76			天面 5 个，1 层 8 个
钢质防火门扇	FM1821 甲	甲	1800	2100	2	7.56			天面 1 个，地下室 1 个，门框一套未安装
钢质防火门扇	FM0920 甲	甲	900	2000	5	9			地下室门框 5 套未安装
钢质防火门配套	FM0920 甲	甲	900	2000	1	1.8			地下室还差门框 1 套材料。门框门扇材料一套
钢质防火门扇	FM1521 甲	甲	1500	2100	12	37.8			地下室 11 个，首层 1 个，地下室门框 8 套未安装
钢质防火门配套	FM1521 甲	甲	1500	2100	3	9.45			地下室还差门框 3 套材料。门框门扇材料 3 套
钢质防火门扇	FM0819 甲	甲	800	1900	5	7.6			地下室 4，2 层 1 个
钢质防火门扇	FM0719 甲	甲	700	1900	3	3.99			2 层
钢质防火门扇	FM0821 甲	甲	800	2100	4	6.72			1 层
钢质防火门扇	FM2221 甲	甲	2200	2100	10	46.2			2 层，4-12 层

钢质防火门扇	FM1221 乙	乙	1200	2100	8	20.16			天面 1 个, 1 层 4 个, 地下室 3 个, 门框 3 套未安装
钢质防火门扇	FM1521 乙	乙	1500	2100	105	330.75			天面 2 个, 2 层, 4-12 层 96 个。1 层 6 个, 地下室 1 个, 门框一套未安装
钢质防火门扇	FM2221 乙	乙	2200	2100	41	189.42			天面 1 个, 2 层, 4-12 层 40 个
钢质防火门扇	FM1021 乙	乙	1000	2100	10	21			2 层, 4-12 层
钢质防火门扇	FM1121 乙	乙	1100	2100	10	23.1			2 层, 4-12 层
钢质防火门扇	FM1821 乙	乙	1800	2100	11	41.58			2 层, 4-12 层 10 个, 1 层 1 个
钢质防火门扇	FM2021 乙	乙	2000	2100	10	42			2 层, 4-12 层
钢质防火门扇	FM1621 乙	乙	1600	2100	45	151.2			2 层, 4-12 层 42 个, 1 层 1 个, 地下室 2 个, 门框 2 套未安装
钢质防火门扇	FM1921 乙	乙	1900	2100	1	3.99			1 层
钢质防火门扇	FM2121 乙	乙	2100	2100	1	4.41			1 层
钢质防火门扇	FM2021 乙	乙	2000	2100	1	4.2			1 层
钢质木纹转印防火门扇	M1021		1000	2100	189	396.9			1-12 层
钢质木纹转印防火门扇	M1121		1100	2100	36	83.16			1-12 层
钢质木纹转印防火门扇	M1521		1500	2100	224	705.6			1-12 层
					755	2186.05			

三、供应商资格要求

1. 必须是依法注册的、具有独立法人资格有能力和资质为本项目提供服务的单位
2. 必须遵守相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德
3. 不接受联合体
4. 不允许转包、分包
5. 在信用中国等国家信用网站上无不良记录

四、联系方式

- 1.联系人：庞老师
- 2.联系电话：17336244283

广州东华职业学院发展规划处

2023年6月1日